

平成 16 年 10 月 12 日発表資料（運転開始 20 年未満）の訂正箇所  
配管肉厚調査対象部位の検査実施数、結果

（前回：10 月 12 日時点）

	調査対象該当部位数 (A)	既実施部位数 (B)	未実施部位数 (C=A - B)
磯子火力発電所 新 1 号機	2 6 1	0	2 6 1
橘湾火力発電所 1 号機	2 4 5	3	2 4 2
同 2 号機	3 2 5	0	3 2 5
松浦火力発電所 1 号機	4 0 4	2 1	3 8 3
同 2 号機	3 7 0	0	3 7 0
石川石炭火力発電所 1 号機	4 1 2	0	4 1 2
同 2 号機	4 1 2	0	4 1 2
合 計	2 , 4 2 9	2 4	2 , 4 0 5

（今回：12 月 27 日時点）

	調査対象該当部位数 (A)	既実施部位数 (B)	未実施部位数 (C=A - B)
磯子火力発電所 新 1 号機	2 6 1	0	2 6 1
橘湾火力発電所 1 号機	2 4 5	3	2 4 2
同 2 号機	3 2 5	0	3 2 5
松浦火力発電所 1 号機	4 0 1*	4 0 1	0
同 2 号機	3 7 0	0	3 7 0
石川石炭火力発電所 1 号機	4 1 0*	4 1 0	0
同 2 号機	4 1 2	0	4 1 2
合 計	2 , 4 2 4*	8 1 4	1 , 6 1 0

\*印：訂正箇所

なお、松浦 1 号機、石川 1 号機以外のユニットについては現在管理台帳および管理図面を作成中ですので、今後調査対象該当部位数の変更が生じる場合があります。