

平成 30 年 2 月 27 日
電源開発株式会社

北本直流幹線における漏油発生について

平成 30 年 2 月 27 日（火）午前 9 時頃、北海道と本州を結ぶ当社送電ケーブル（北本直流幹線）の油面計レベルが低下し絶縁油が漏洩（約 2, 500 ℓ と推定）していることが判明しました。

漏油箇所および原因は調査中ですが、絶縁油が津軽海峡の海域内に漏出している可能性があります。

絶縁油については、これ以上の漏出が発生しないように給油ポンプを停止しました。

今後、必要な対策を実施していくことと致します。

関係者の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めて参ります。

以 上