

平成 16 年 12 月 27 日発表資料（運転開始 20 年未満）の訂正箇所  
配管肉厚調査対象部位の検査実施数、結果

（前回：平成 16 年 12 月 27 日時点）

	調査対象該当部位数 (A)	既実施部位数 (B)	未実施部位数 (C=A - B)
磯子火力発電所 新 1 号機	2 6 1	0	2 6 1
橘湾火力発電所 1 号機	2 4 5	3	2 4 2
同 2 号機	3 2 5	0	3 2 5
松浦火力発電所 1 号機	4 0 1	4 0 1	0
同 2 号機	3 7 0	0	3 7 0
石川石炭火力発電所 1 号機	4 1 0	4 1 0	0
同 2 号機	4 1 2	0	4 1 2
合 計	2 , 4 2 4	8 1 4	1 , 6 1 0

（今回：平成 17 年 2 月 25 日時点）

	調査対象該当部位数 (A)	既実施部位数 (B)	未実施部位数 (C=A - B)
磯子火力発電所 新 1 号機	2 8 0 *	0	2 8 0 *
橘湾火力発電所 1 号機	3 0 3 *	3	3 0 0 *
同 2 号機	3 8 8 *	0	3 8 8 *
松浦火力発電所 1 号機	4 0 1	4 0 1	0
同 2 号機	4 1 7 *	0	4 1 7 *
石川石炭火力発電所 1 号機	4 1 0	4 1 0	0
同 2 号機	4 1 9 *	0	4 1 9 *
合 計	2 , 6 1 8 *	8 1 4	1 , 8 0 4 *

\*印：訂正箇所