

平成 27 年 10 月 28 日
電源開発株式会社

橘湾火力発電所 2 号機の運転再開について

当社 橘湾火力発電所 2 号機（所在地：徳島県阿南市、定格出力：105 万 kW）は、ボイラーからの蒸気漏れの疑いがあることから、10 月 19 日(月)から発電を停止しておりました（10 月 19 日お知らせ済）。

その後、ボイラー内部点検を実施した結果、節炭器^{※1} 支持管に蒸気リーク箇所(2 箇所)および隣接管の摩耗を確認したため、損傷管の取替及び類似箇所の点検を行い、10 月 27 日(火)午後 7 時に運転を再開いたしました。

当社は今後も設備の保守管理に万全を期すとともに、発電所の安定運転に努めてまいります。

※1：節炭器：ボイラー燃焼ガスを利用してボイラー給水を加熱する装置

以 上