

建設段階における事故発生状況（区分ⅢB）について（2021年12月分）

2021年12月分の公表区分（ⅢB）の発生状況は下記のとおりです。

区分ⅢB

No	発生日	件名／内容
1	2021年12月7日	工事車両からの油漏れ (放射性廃棄物処理設備 品質維持管理業務委託作業) ・大間原子力建設所サイト内外において、工事車両(4トントラック)から軽油が約0.2リットル程度漏えいした。 ・軽油がサイト内道路側溝へ流入したが、サイトから海上への流出はないことを確認済み。 ・サイト外の走行箇所についても、1か所で油膜を確認。 ・サイト内外道路の油膜については回収処置済。 ・原因は、給油キャップの締めが不足しており、上り勾配を走行時に燃料タンク内の軽油が漏れたもの。