





橘湾火力1号機ボイラ4次過熱器管損傷状況



ボイラ側面図



損傷管



4次過熱器管

(奥側から見た図)