

建設段階における事故発生状況（区分ⅢB）について（2025年6月分）

2025年6月分の公表区分（ⅢB）の発生状況は下記のとおりです。

区分ⅢB

No	発生日	件名／内容
1	2025年6月9日（月）	・ 賄業務中のお湯跳ねによる熱傷災害 ・ 診断結果：左前腕部 I 度熱傷 ・ 不休災害
		第一事務棟食堂厨房 麺コーナーにて、賄い人1名がラーメンを茹でるため茹で麺機の前に立ち調理している時、沸騰したお湯が飛び跳ね、左前腕部の内側にお湯がかかり熱傷を負った。
2	2025年6月10日（火）	・ ホイールローダから公道への油漏れ ・ 油回収作業完了 ・ 社外関係者（大間消防署・大間警察署・下北地域連携事務所・三ヶ町村・青森県）へ連絡済
		大間原子力建設所所有のホイールローダ定期点検に伴い、運転訓練・広報センターから工場（民間業者）までの公道（国道279号 大間町内）を走行中、運転手が異音に気付き走行してきた道路を振り返って見たところ、路面への油漏れを発見した（作動油90ℓ程度）。当日に吸着マット、油処理剤を使用して拭き取り・油回収作業を行った。
3	2025年6月18日（水）	・ 草刈作業中の毛虫刺され災害 ・ 診断結果：湿疹（首周囲） ・ 不休災害
		第二事務棟駐車場脇にて草刈作業を終えた後、毛虫が背中に付いていることに気付き、直接触らずに払い落としたが、翌朝に首に発疹が出た。