

擁壁、遮水工、浸出液処理設備等の点検結果

擁壁等(護岸等)

| 点検年月日 | 異常の有無 | 措置年月日 | 講じた措置の内容 |
|-------------|-------|-------|----------|
| 2021年3月2日 | 無 | - | - |
| 2021年4月14日 | 無 | - | - |
| 2021年5月13日 | 無 | - | - |
| 2021年6月8日 | 無 | - | - |
| 2021年7月7日 | 無 | - | - |
| 2021年8月5日 | 無 | - | - |
| 2021年9月7日 | 無 | - | - |
| 2021年10月6日 | 無 | - | - |
| 2021年11月4日 | 無 | - | - |
| 2021年12月8日 | 無 | - | - |
| 2022年1月6日 | 無 | - | - |
| 2022年2月9日 | 無 | - | - |
| 2022年3月3日 | 無 | - | - |
| 2022年4月6日 | 無 | - | - |
| 2022年5月10日 | 無 | - | - |
| 2022年6月9日 | 無 | - | - |
| 2022年7月12日 | 無 | - | - |
| 2022年8月9日 | 無 | - | - |
| 2022年9月8日 | 無 | - | - |
| 2022年10月13日 | 無 | - | - |
| 2022年11月7日 | 無 | - | - |
| 2022年12月27日 | 無 | - | - |
| 2023年1月18日 | 無 | - | - |
| 2023年2月18日 | 無 | - | - |
| 2023年3月8日 | 無 | - | - |
| 2023年4月5日 | 無 | - | - |
| 2023年5月17日 | 無 | - | - |
| 2023年6月13日 | 無 | - | - |
| 2023年7月5日 | 無 | - | - |
| 2023年8月17日 | 無 | - | - |
| 2023年9月13日 | 無 | - | - |
| 2023年10月12日 | 無 | - | - |
| 2023年11月8日 | 無 | - | - |
| 2023年12月12日 | 無 | - | - |
| 2024年1月25日 | 無 | - | - |
| 2024年2月14日 | 無 | - | - |
| 2024年3月6日 | 無 | - | - |

遮水工

| 点検年月日 | 異常の有無 | 措置年月日 | 講じた措置の内容 |
|-------------|-------|-------|----------|
| 2021年3月2日 | 無 | - | - |
| 2021年4月14日 | 無 | - | - |
| 2021年5月13日 | 無 | - | - |
| 2021年6月8日 | 無 | - | - |
| 2021年7月7日 | 無 | - | - |
| 2021年8月5日 | 無 | - | - |
| 2021年9月7日 | 無 | - | - |
| 2021年10月6日 | 無 | - | - |
| 2021年11月4日 | 無 | - | - |
| 2021年12月8日 | 無 | - | - |
| 2022年1月6日 | 無 | - | - |
| 2022年2月9日 | 無 | - | - |
| 2022年3月3日 | 無 | - | - |
| 2022年4月6日 | 無 | - | - |
| 2022年5月10日 | 無 | - | - |
| 2022年6月9日 | 無 | - | - |
| 2022年7月12日 | 無 | - | - |
| 2022年8月9日 | 無 | - | - |
| 2022年9月8日 | 無 | - | - |
| 2022年10月13日 | 無 | - | - |
| 2022年11月7日 | 無 | - | - |
| 2022年12月27日 | 無 | - | - |
| 2023年1月18日 | 無 | - | - |
| 2023年2月18日 | 無 | - | - |
| 2023年3月8日 | 無 | - | - |
| 2023年4月5日 | 無 | - | - |
| 2023年5月17日 | 無 | - | - |
| 2023年6月13日 | 無 | - | - |
| 2023年7月5日 | 無 | - | - |
| 2023年8月17日 | 無 | - | - |
| 2023年9月13日 | 無 | - | - |
| 2023年10月12日 | 無 | - | - |
| 2023年11月8日 | 無 | - | - |
| 2023年12月12日 | 無 | - | - |
| 2024年1月25日 | 無 | - | - |
| 2024年2月14日 | 無 | - | - |
| 2024年3月6日 | 無 | - | - |

浸出液処理設備(余水処理設備)

| 点検年月日 | 異常の有無 | 措置年月日 | 講じた措置の内容 |
|-------------|-------|-------|---|
| 2021年3月2日 | 無 | - | - |
| 2021年4月14日 | 無 | - | - |
| 2021年5月13日 | 無 | - | - |
| 2021年6月8日 | 無 | - | - |
| 2021年7月7日 | 無 | - | - |
| 2021年8月5日 | 無 | - | - |
| 2021年9月7日 | 有 | - | 08/11~14豪雨による崖崩れにて、送水管一部埋没。送水管内は、雨水にて置換済み。 (10/01復旧。配管リークなし確認) |
| 2021年10月6日 | 無 | - | - |
| 2021年11月4日 | 無 | - | - |
| 2021年12月8日 | 無 | - | - |
| 2022年1月6日 | 無 | - | - |
| 2022年2月9日 | 無 | - | - |
| 2022年3月3日 | 無 | - | - |
| 2022年4月6日 | 無 | - | - |
| 2022年5月10日 | 無 | - | - |
| 2022年6月9日 | 無 | - | - |
| 2022年7月12日 | 無 | - | - |
| 2022年8月9日 | 無 | - | - |
| 2022年9月8日 | 無 | - | - |
| 2022年10月13日 | 無 | - | - |
| 2022年11月7日 | 無 | - | - |
| 2022年12月27日 | 無 | - | - |
| 2023年1月18日 | 無 | - | - |
| 2023年2月18日 | 無 | - | - |
| 2023年3月8日 | 無 | - | - |
| 2023年4月5日 | 無 | - | - |
| 2023年5月17日 | 無 | - | - |
| 2023年6月13日 | 無 | - | - |
| 2023年7月5日 | 無 | - | - |
| 2023年8月17日 | 無 | - | - |
| 2023年9月13日 | 無 | - | - |
| 2023年10月12日 | 無 | - | - |
| 2023年11月8日 | 無 | - | - |
| 2023年12月12日 | 無 | - | - |
| 2024年1月25日 | 無 | - | - |
| 2024年2月14日 | 無 | - | - |
| 2024年3月6日 | 無 | - | - |