

平成 16 年 12 月 27 日発表資料（運転開始 20 年以上）の訂正箇所  
配管肉厚調査対象部位の検査実施数、結果

（前回：平成 16 年 12 月 27 日時点）

	調査対象該当部位数 (A)	既実施部位数 (B)	未実施部位数 (C=A - B)
高砂火力発電所 1 号機	3 4 9	3 0	3 1 9
同 2 号機	3 4 9	3 0	3 1 9
竹原火力発電所 1 号機	3 5 8	3 5 8	0
同 2 号機	3 8 8	0	3 8 8
同 3 号機	3 8 5	0	3 8 5
松島火力発電所 1 号機	5 0 6	0	5 0 6
同 2 号機	5 2 0	1 0	5 1 0
合 計	2 , 8 5 5	4 2 8	2 , 4 2 7

（今回：平成 17 年 2 月 25 日時点）

	調査対象該当部位数 (A)	既実施部位数 (B)	未実施部位数 (C=A - B)
高砂火力発電所 1 号機	4 6 7 *	3 0	4 3 7 *
同 2 号機	4 7 3 *	3 0	4 4 3 *
竹原火力発電所 1 号機	3 5 8	3 5 8	0
同 2 号機	3 9 9 *	0	3 9 9 *
同 3 号機	4 7 0 *	0	4 7 0 *
松島火力発電所 1 号機	5 0 4 *	0	5 0 4 *
同 2 号機	5 0 4 *	1 0	4 9 4 *
合 計	3 , 1 7 5 *	4 2 8	2 , 7 4 7 *

\*印：訂正箇所