

平成 23 年 1 月 27 日
電源開発株式会社

大間原子力建設所における人身災害の発生について

大間原子力建設所の構内において人身災害が発生しました。事故の発生状況等は下記の通りです。

1. 発生時刻
平成 23 年 1 月 27 日（木） 14 時 35 分頃
2. 発生場所
原子炉建屋横の機器組み立てエリア
3. 被災者
3 次下請作業員（男性、31 歳）
4. 災害状況
組み立て中の原子炉格納容器内張鋼板の仮設補強材（1000mm×125mm×12mm[厚さ]、炭素鋼）を、グラインダーを用いて外す作業中に、補強材が勢いよく外れ顔面に当たり、右眼球を負傷。救急車にて病院へ搬送・治療中。
5. その他
事故の原因は調査中。

以上

[添付資料]
事故発生場所

事故発生場所



発生場所