

建設段階における事故発生状況（区分ⅢB）について（2023年7月分）

2023年7月分の公表区分（ⅢB）の発生状況は下記のとおりです。

区分ⅢB

No	発生日	件名／内容
1	2023年7月25日(火)	<ul style="list-style-type: none">・大間原子力発電所敷地の地質・地質構造に係る追加検討業務に伴う横紋筋融解（熱中症疑い）・不休
		日中高温多湿の環境下でボーリングの足場仮設・掘削準備作業終了後、宿舎に戻り自室で休んでいたところ食欲不振、足のつりや気分が悪くなるといった症状が出たことから病院へ行き、横紋筋融解（熱中症疑い）と診断された。
2	2023年7月28日(金)	<ul style="list-style-type: none">・大間原子力建設所 警備員実動訓練準備に係る現地調査での負傷・左下腿筋断裂（疑い）・休業1日見込
		発電所敷地フェンス外側（南側護岸）付近で、警備訓練の準備のために実地調査を行っていたところ、護岸のスロープを上った際に、左足ふくらはぎを痛め、病院受診。 左下腿筋断裂（疑い）、安静指示、経過観察と診断された。