


事故状況（推定）



台

カウンターウェイト、トレーラ

高さ約 1.5m のトレーラの荷台から降りる際に台に手をかけ、この台の上の角材が地上に降りた後、崩れて被災者の後頭部付近に落下した。（推定）

角材