

被災状況（再現写真）



運転席から降車する際、バランスを崩し昇降ステップから転落、腰部を地面（アスファルト）に打ち付け負傷した。
（昇降ステップの高さは地上高 70 cm）