

竹原火力発電所

騒音発生施設設置に係る工事計画届出漏れ及び届出不備設備一覧

竹原火力新1号機更新計画に関連し、将来的に廃止・撤去を計画している設備があることから、廃止・撤去の法的手続きに向けた事前準備として、工事計画の届出状況について調査致しました結果、騒音規制法に定める特定施設について、28種（計33台）の届出漏れ、届出済み設備148種（計234台）について12種（計18台）の届出不備を確認しました。

【工事計画届出漏れ設備】

特定施設の種類	号機	台数	設置時期	更新時期
7.5kW以上の送風機	1号機	1台	昭和42年	平成24年
		1台	昭和49年	
		1台	昭和51年	
		2台	昭和52年	
		1台	昭和54年	
		3台	昭和56年	
		1台	昭和57年	
	2号機	2台	昭和49年	
		1台	平成7年	
	3号機	7台	昭和58年	平成8年：1台
	共 通	1台	昭和53年	平成5年
		1台	昭和62年	平成19年
		1台	平成5年	
1台		平成19年		
7.5kW以上の破碎機	1号機	2台	昭和42年	平成8年：1台
		1台	昭和57年	
	3号機	4台	昭和58年	
7.5kW以上のふるい	共 通	1台	昭和42年	平成6年
7.5kW以上の圧縮機	共 通	1台	平成23年	

【工事計画届出不備設備】

特定施設の種類	号機	台数	更新時期
7.5kW以上の送風機	2号機	1台	平成 9年
		1台	平成 8年
	3号機	2台	平成13年
7.5kW以上の圧縮機	1号機	1台	昭和59年
		1台	昭和60年
		2台	平成 6年
		1台	平成 8年
	2号機	1台	平成 5年
	3号機	1台	平成15年
		2台	平成17年
		2台	平成25年
	共通	1台	平成15年
その他(※1)	2号機	2台	平成 5年

※1 : 7.5kW未満の送風機で届出不要であったが、誤って届出を行った施設