

## 瀬戸石ダム・発電所 復旧作業状況



① 土砂排除前(2020年11月)



② 土砂排除後(2021年3月)

写真 放水口での土砂排除前・後の状況

- ・ 瀬戸石発電所の取水口と放水口には、令和2年7月豪雨の影響で大量の土砂が堆積しました。
- ・ 取水口で約1,700m<sup>3</sup>、放水口で約2,500m<sup>3</sup>の土砂を排除しました(2021年3月完了)。